

26/12/2022


TORRES DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA ELETRONORTE SÃO DERUBADAS E ELETROBRAS SILENCIA

O COLETIVO NACIONAL DOS ELETRICITÁRIOS – CNE, recebeu informações do SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO MARANHÃO – STIUMA de que às 02h33 minutos a linha de transmissão Ribeiro Gonçalves/Balsas circuito de 230kV (RGSB-LT06-01) foi desligada por atuação do relé do seu Sistema de Proteção.

O sistema de proteção identificou que o defeito se deu entre as torres há 18,5km e 17,8km a partir da SE Balsas. O desligamento dessa linha de transmissão somente não comprometeu todo o sul do estado do Maranhão, porque as cargas da cidade de Balsas foram transferidas para circuito alternativo de SE Porto Franco pertencente a EQUATORIAL (FNPF-LI5-01).

Por volta das 3h55, os técnicos da Eletrobras Eletronorte se dirigiram para SE Balsas para as devidas averiguações in loco e por volta das 06h os técnicos em campo realizaram uma inspeção em um trecho que compreendiam entre as torres 159 a 181 que correspondiam a indicação da falta entre 82 a 92 km sentido Ribeiro Gonçalves a Balsas.


Na torre 170 foi verificado um dano no suporte do cabo para raio, na torre 171 a mesma estava no chão devido ao rompimento dos estais por ação de fogo de fogueira em cada um dos 4 estais. Prosseguindo a inspeção, foi verificado que a torre 172 havia tombado em consequência nos danos consideráveis na estrutura. Os técnicos da empresa imediatamente informaram ao COI-GT.




O que já foi apurado aponta para indícios de atos de terrorismo contra os empreendimentos da Eletrobras Eletronorte. Chama a atenção o fato de que os "estais", dispositivos usados para segurar as Torres da ação dos ventos, tinham vestígios de incêndio, o que pode ter acarretado a sua ruptura e a consequente queda das Torres.

Mais um detalhe, esses eventos, comumente, acontecem em terras indígenas, mas, o que chegou ao nosso conhecimento, é que a queda das duas Torres ocorreu em região do agro negócio.

A linha em questão é a LI Balsas(MA)/Ribeiro Gonçalves (PI), 230 Kv.



		
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO 2º DISTRITO DE POLÍCIA CIVIL DE BALSAS ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBTISCHEK, SETOR 03, Nº S/N, SÃO LUÍS, BALSAS, (99) 3541-2495 EMAIL: ZDP.BALSAS@POLICIACIVIL.MA.GOV.BR		
Ocorrência Nº: 328268/2022 - Registrado em: 24/12/2022 às 08h 32min		
FATO(S) COMUNICADO		Data/hora do Fato: 24/12/2022 às 02h 33min
1: Dano qualificado - contra o patrimônio União, Estado, Município, concessionária serviços públicos ou sociedade de economia mista; (Art. 163 Parágrafo único, Inc. III do CPB)		
LOCAL DO FATO		Município: Balsas UF: MA
País: Brasil		Nº: CEP:
Logradouro: MA 006		Tipo de local: Usina
Bairro: Zona Rural		
Referência: REDE DE TRANSMISSÃO		
Complemento: SENTIDO RIBEIRO GONÇALVES		
ENVOLVIMENTO(S): (1) COMUNICANTE E (1) TESTEMUNHA		
SEBASTIAO FERREIRA ARAUJO (53), brasileiro(a), exercendo a profissão de técnico em eletrônica, nascido(a) em 08/06/1969, filho(a) de Leotele Ferreira Araujo e Raimundo Iridio Galvao De Araujo, casado(a), CPF Nº 471.805.601-20, endereço: avenida joao pessoa, cep: 65800-000, Nº: 383, bairro: centro, Balsas-MA, complemento: rua benedito leite, centro, referência: rua benedito leite, centro, Telefone: (99) 99904-4722		
RELATO DA OCORRÊNCIA		
Informa o comunicante que é servidor público da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DOS NORTE DO BRASIL S/A (ELETROBRÁS/ELETRONORTE); QUE no dia 24/12/2022, por volta das 08h00, foi acionado pelo centro de operações Maranhão-Tocantins para fazer uma vistoria na linha de transmissão RGSB-LT6-01 no trecho de 17km a partir da subestação Balsas; QUE segundo o comunicante, foi verificado que a torre 171 estava ao chão devido fogo colocado nos estais que a sustentavam; QUE prosseguindo a inspeção, foi verificado que a torre 172 sofreu avaria de queda em consequência da queda da torre 171; QUE em decorrência da vegetação do local está verde e molhada, o comunicante percebeu que o fogo foi provocado, estando concentrado apenas em três pés dos estais da torre 171.		
 ROOSEVELT KENEDY MONTEIRO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL MATRÍCULA: 312937-00		 ALEXANDRE JOSÉ DE ABREU NETO INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL MATRÍCULA: 873751-01
 SEBASTIAO FERREIRA ARAUJO COMUNICANTE		

Causa espanto e estranheza o comportamento da Diretoria da Eletronorte e da Eletrobras sobre essa ocorrência, uma vez que o fato se deu há mais de 48 horas sem que se tenha notícia de qualquer alusão ao fato nas redes sociais da empresa.

Relatada a ocorrência, mais uma vez chamamos a atenção para uma sequência de pontos que deveriam ter sido vistas e não foram:

1. A investigação dessa natureza deveria ter sido e deve ser conduzida pela Polícia Federal, mesmo já existindo um Boletim de Ocorrência lavrado na Polícia Civil, requer-se o imediato protocolo de uma Representação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal;
2. Isolamento imediato da cena do crime, pois, o local do ato de vandalismo/terrorismo onde se consumou a derrubada das torres é uma cena de crime contra o patrimônio público;
3. Comunicação imediata da ocorrência aos trabalhadores/as, ao mercado e à população, através dos meios que a Eletrobras dispõe ao seu favor;
4. Que sejam apuradas as responsabilidades e os culpados sejam punidos na forma da lei.
5. Que a Eletrobras e Eletronorte reavaliem imediatamente os desligamentos dos trabalhadores/as previstos para o dia 30/12/2022, uma vez que já ficou comprovado que os quadros remanescentes desses desligamentos não serão suficientes para suprir as situações de manufações programadas, de urgência/emergência.

COLETIVO NACIONAL DOS ELETRICITÁRIOS